

АКТ

оцінки об'єкта (будівлі, споруди, приміщень) щодо можливості його використання для укріття учасників освітнього процесу як найпростішого укріття

Складений 1 липня 2022 року

Назва закладу освіти: Чернігівський інститут імені Героїв Крут Приватного акціонерного товариства «Вищий навчальний заклад «Міжрегіональна Академія управління персоналом»

Адреса: 14017, місто Чернігів, вул. Промислова, 17

Телефон закладу освіти: (0462) 677-179

Прізвище, ім'я, по батькові керівника закладу освіти, телефон для зв'язку: в.о. директора Назарко Світлана Олексіївна, 067 464 58 06

Відповідно до ст. 32 Кодексу цивільного захисту України перевірку проводила комісія в складі:

Назарко Світлана Олексіївна – в.о. директора Чернігівського інституту МАУП;

Ткаченко Людмила Миколаївна – головний бухгалтер Чернігівського інституту МАУП;

Книр Сергій Вікторович – провідний інженер з організації експлуатації та ремонту;

Чала Любов Федосіївна – провідний фахівець навчально-методичного відділу;

Годун Григорій Володимирович – начальник відділу з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Чернігівської міської ради

За результатами проведеного огляду комісією встановлено:

Загальна характеристика найпростішого укріття подвійного призначення: найпростіше укріття подвійного призначення знаходиться в задовільному стані

Загальна площа: 391,70 м²

1. Загальний стан об'єкта:

санітарний: задовільний;

загальний стан приміщень: чисті, сухі;

2. Стан входів додаткових, аварійних: два виходи, які не захищені та захищені від атмосферних опадів навісом;

3. Стан системи вентиляції: природна вентиляція, примусова проектом не передбачена;

4. Стан системи водопостачання: централізоване водопостачання та наявні ємності для питної води в розрахунку 2 л/добу на одну особу, яка підлягає укріттю;

5. Стан каналізаційної системи: два наявні санвузли, стан задовільний

6. Стан систем електропостачання та електроосвітлення: електрообладнання та електроосвітлення передбачено проектом у справному стані. Наявне резервне штучне освітлення (електричні ліхтарі);

7. Наявність обладнання в укриттях: забезпечено стільцями, столами, лавками та іншим обладнанням;

8. Наявність контейнерів, посуду з кришками для зберігання продуктів: забезпечено;

9. Справність системи зв'язку та оповіщення: мобільний зв'язок, інтернет;

10. Протипожежний стан:

пожежна сигналізація: наявна, в робочому стані, виведена на пульт цілодобового спостереження;

наявність плану евакуації, розпізнавальних знаків руху та джерел внутрішнього та зовнішнього водопостачання: в наявності;

засоби тушіння пожежі та шанцеві інструменти (вогнегасник, пісок, кошма, багор, лопата, сокира тощо): в наявності;

стан внутрішніх гідрантів: укомплектований, працюючий, стан задовільний

телефони термінового реагування: наявні, оновлені;

11. Висновок комісії про можливість використання об'єкта на базі закладу освіти я найпростішого укриття для учасників освітнього процесу: найпростіше укриття можливо використовувати лише для тимчасового перебування учасників освітнього процесу.

Члени комісії:

С.О. Назарко

Л.М. Ткаченко

С.В. Книр

Л.Ф. Чала

Г.В. Годун